

Cyfrowy raport o serwisie

Dane pojazdu

Pojazd	E 250 CGI
Pierwsza rejestracja	12.10.2011
FIN	WDD2120471A391773

Kolejny Serwis 10.2025 192225 km

(W celu przeprowadzenia kolejnego przeglądu proszę zwrócić uwagę na dodatkowe informacje dotyczące pojazdu (książka serwisowa i wskazania systemówu ASYST)

Raport o serwisie 14

RAMAKERS CAR CENTER	Data	07.10.2024
Rijksweg 546	Nr zlecenia naprawy	071024KL
MAASMECHELEN	Przebieg	167225 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Serwis A
Kod warsztatowy	D0D
Czas pozostały	-10 Dni
Przebieg pozostały	14493 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	229.52
Lepkość	

Prace dodatkowe

Silnik: wymiana filtra i oleju ☒

silnikowego

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo ☐

Gwarancja na brak korozji ☐

perforacyjnej

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z ☒

Czynności dodatkowe

Wykonano ☒

Raport o serwisie 13

RAMAKERS CAR CENTER
Rijksweg 546
MAASMECHELEN

Data 28.09.2023
Nr zlecenia naprawy 280923KO
Przebieg 156718 km

Przeprowadzony serwis

Serwis Serwis B
Kod warsztatowy 3609
Czas pozostały 9 Dni
Przebieg pozostały 3800 km

Jakość/lepkość oleju

Opis Olej silnikowy
" "
Lepkość 5W30

Prace dodatkowe

Wymiana filtra ☒
przeciwpyłkowego (kabinowy)
Silnik: wymiana filtra i oleju ☒
silnikowego

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Gwarancja na brak korozji ☐
perforacyjnej

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z ☒

Czynności dodatkowe

Wykonano ☒

Raport o serwisie 12

RAMAKERS CAR CENTER
Rijksweg 546
MAASMECHELEN

Data 07.10.2022
Nr zlecenia naprawy 071022KO
Przebieg 145498 km

Przeprowadzony serwis

Serwis Serwis A
Kod warsztatowy D0D
Czas pozostały -17 Dni
Przebieg pozostały 15136 km

Jakość/lepkość oleju

Opis Olej silnikowy
" "
Lepkość 5W30

Prace dodatkowe

Silnik: wymiana filtra i oleju ☒
silnikowego
Wymiana płynu hamulcowego ☒

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Gwarancja na brak korozji ☐
perforacyjnej

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z ☒

Czynności dodatkowe

Wykonano ☒

Raport o serwisie 11

RAMAKERS CAR CENTER
Rijksweg 546
MAASMECHELEN

Data 20.09.2021
Nr zlecenia naprawy 200921KL
Przebieg 135634 km

Przeprowadzony serwis

Serwis Serwis B
Kod warsztatowy 606
Czas pozostały 1 Dni
Przebieg pozostały 17104 km

Jakość/lepkość oleju

Opis Olej silnikowy
" "
Lepkość 5W30

Prace dodatkowe

Silnik: wymiana filtra i oleju ☒
silnikowego

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Gwarancja na brak korozji ☐
perforacyjnej

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z ☒

Czynności dodatkowe

Wykonano ☒

Raport o serwisie 10

RAMAKERS CAR CENTER
Rijksweg 546
MAASMECHELEN

Data 21.09.2020
Nr zlecenia naprawy 210920GO
Przebieg 127738 km

Przeprowadzony serwis

Serwis Serwis A
Kod warsztatowy D0D
Czas pozostały 1 Dni
Przebieg pozostały 7100 km

Jakość/lepkość oleju

Opis Olej silnikowy
" "
Lepkość 5W30

Prace dodatkowe

Wymiana filtra ☒
przeciwpyłkowego (kabinowy)
Wymiana wkładu filtra ☒
powietrza
Wymiana świec zapłonowych ☒
Silnik: wymiana filtra i oleju ☒
silnikowego

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Gwarancja na brak korozji ☐
perforacyjnej

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z ☒

Czynności dodatkowe

Wykonano ☒

Raport o serwisie 9

RAMAKERS CAR CENTER
Rijksweg 546
MAASMECHELEN

Data 23.09.2019
Nr zlecenia naprawy 2309KL
Przebieg 119854 km

Przeprowadzony serwis

Serwis Serwis B
Kod warsztatowy 3609
Czas pozostały -80 Dni
Przebieg pozostały 25000 km

Jakość/lepkość oleju

Opis Olej silnikowy
" "
Lepkość 5W30

Opis Automatyczna skrzynia biegów
" "
Lepkość

Prace dodatkowe

Wymiana okładzin ☒
hamulcowych osi tylnej

Automatyczna skrzynia biegów: ☒
wymiana oleju i filtra

Silnik: wymiana filtra i oleju ☒
silnikowego

Wymiana płynu hamulcowego ☒

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo ☐

Gwarancja na brak korozji ☐
perforacyjnej

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z ☒

Czynności dodatkowe

Wykonano ☒

Raport o serwisie 8

RAMAKERS CAR CENTER
Rijksweg 546
MAASMECHELEN

Data 20.09.2019
Nr zlecenia naprawy 2009KLAU
Przebieg 119854 km

Przeprowadzony serwis

Serwis Serwis B
Kod warsztatowy 3609
Czas pozostały -83 Dni
Przebieg pozostały 6488 km

Jakość/lepkość oleju

Opis Olej silnikowy
" "
Lepkość 5W30

Opis Automatyczna skrzynia biegów
" 236.14
Lepkość

Prace dodatkowe

Wymiana okładzin ☒
hamulcowych osi tylnej

Automatyczna skrzynia biegów: ☒
wymiana oleju i filtra

Silnik: wymiana filtra i oleju ☒
silnikowego

Wymiana płynu hamulcowego ☒

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo ☐

Gwarancja na brak korozji ☐
perforacyjnej

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z ☒

Czynności dodatkowe

Wykonano ☒

Raport o serwisie 7

Ramakers Car Center
Rijksweg 546
Maasmechelen

Data 29.06.2018
Nr zlecenia naprawy 290618KO
Przebieg 101342 km

Przeprowadzony serwis

Serwis Serwis A
Kod warsztatowy D0D
Czas pozostały 35 Dni
Przebieg pozostały -1400 km

Jakość/lepkość oleju

Opis Olej silnikowy
" "
Lepkość 5W30

Prace dodatkowe

Wymiana okładzin hamulcowych osi przedniej ☒
wymiana tarcz hamulcowych osi przedniej ☒
Silnik: wymiana filtra i oleju silnikowego ☒

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Gwarancja na brak korozji perforacyjnej ☐

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z ☒

Czynności dodatkowe

Wykonano ☒

Raport o serwisie 6

Ramakers Car Center
Rijksweg 546
Maasmechelen

Data 04.08.2017
Nr zlecenia naprawy 0408BGR
Przebieg 84948 km

Przeprowadzony serwis

Serwis Serwis B
Kod warsztatowy 606
Czas pozostały 55 Dni
Przebieg pozostały -200 km

Jakość/lepkość oleju

Opis Olej silnikowy
" "
Lepkość 5W-30

Prace dodatkowe

Wymiana filtra ☒
przeciwpyłkowego (kabinowy)
Wymiana wkładu filtra ☒
powietrza
Wymiana świec zapłonowych ☒
Silnik: wymiana filtra i oleju ☒
silnikowego
Wymiana płynu hamulcowego ☒

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Gwarancja na brak korozji ☐
perforacyjnej

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z ☒

Czynności dodatkowe

Wykonano ☒

Raport o serwisie 5

Ramakers Car Center
Rijksweg 546
Maasmechelen

Data 30.09.2016
Nr zlecenia naprawy 3009A
Przebieg 69769 km

Przeprowadzony serwis

Serwis Serwis A
Kod warsztatowy 505
Czas pozostały 0 Dni
Przebieg pozostały 7100 km

Jakość/lepkość oleju

Opis Olej silnikowy
" "
Lepkość 5W-30

Prace dodatkowe

Silnik: wymiana filtra i oleju ☒
silnikowego

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Gwarancja na brak korozji ☐
perforacyjnej

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z ☒

Czynności dodatkowe

Wykonano ☒

Raport o serwisie 4

Ramakers Car Center
Rijksweg 546
Maasmechelen

Data 02.10.2015
Nr zlecenia naprawy 0210b
Przebieg 51903 km

Przeprowadzony serwis

Serwis Serwis B
Kod warsztatowy 3E0H
Czas pozostały 65 Dni
Przebieg pozostały -800 km

Jakość/lepkość oleju

Opis Olej silnikowy
" "
Lepkość 5W-30

Prace dodatkowe

Wymiana okładzin hamulcowych osi przedniej ☒
Wymiana okładzin hamulcowych osi tylnej ☒
Silnik: wymiana filtra i oleju silnikowego ☒

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Gwarancja na brak korozji perforacyjnej ☐

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z ☒

Czynności dodatkowe

Wykonano ☒

Raport o serwisie 3

Ramakers Car Center
Rijksweg 546
Maasmechelen

Data 05.12.2014
Nr zlecenia naprawy 0512
Przebieg 30093 km

Przeprowadzony serwis

Serwis Serwis A
Kod warsztatowy 505
Czas pozostały -50 Dni
Przebieg pozostały 2400 km

Jakość/lepkość oleju

Opis Olej silnikowy
" "
Lepkość 5W-30

Prace dodatkowe

Wymiana filtra ☒
przeciwpyłkowego (kabinowy)
Wymiana wkładu filtra ☒
powietrza
Wymiana świec zapłonowych ☒
Silnik: wymiana filtra i oleju ☒
silnikowego

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Gwarancja na brak korozji ☐
perforacyjnej

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z ☒

Czynności dodatkowe

Wykonano ☒

Raport o serwisie 2

Mercedes-Benz	Daimler AG; Niederlassung Aachen	Data	15.10.2013
	Gneisenaustraße 46	Nr zlecenia naprawy	11395
	Aachen	Przebieg	13511 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Serwis B
Kod warsztatowy	EOE
Czas pozostały	-10 Dni
Przebieg pozostały	9200 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	229.5
Lepkość	

Prace dodatkowe

Silnik: wymiana filtra i oleju silnikowego	☒
Wymiana płynu hamulcowego	☒

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Gwarancja na brak korozji perforacyjnej	☒

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z	☒
-----------	-------------------------------------

Czynności dodatkowe

Wykonano	☒
----------	-------------------------------------

Raport o serwisie 1

Mercedes-Benz	Daimler AG; Niederlassung Aachen	Data	05.10.2012
	Gneisenaustraße 46	Nr zlecenia naprawy	34597
	Aachen	Przebieg	7721 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Serwis A
Kod warsztatowy	505
Czas pozostały	0 Dni
Przebieg pozostały	17300 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	229.5
Lepkość	

Prace dodatkowe

Silnik: wymiana filtra i oleju silnikowego	☒
--	-------------------------------------

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo	☒
----------------------	-------------------------------------

Gwarancja na brak korozji perforacyjnej	☒
---	-------------------------------------

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z	☒
-----------	-------------------------------------

Czynności dodatkowe

Wykonano	☒
----------	-------------------------------------