



Mercedes-Benz C 200

VIN: WDD2052421F340384 Benzyna



Wygenerowano 24.05.2025, 15:23

Zeskanuj, aby uzyskać pełny raport

Przebieg

✓ Wygląda dobrze

Status prawny

✓ Wygląda dobrze

Uszkodzenie

⚠ Wymaga uwagi

+31 **Źródła danych**
Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w 35 krajach

Kradzież

Czy pojazd jest obecnie oznaczony jako skradziony? Czy był skradziony w przeszłości? Czy został odnaleziony?

- ✓ Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleźliśmy żadnych zapisów na temat kradzieży tego pojazdu.
- i Uwaga

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych w 11 krajach: +5

Oto, co sprawdziliśmy:

- Obecnie poszukiwany jako skradziony

✓ Nie znaleziono zapisów
- Skradziony w przeszłości

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak informacji o wcześniejszej kradzieży tego pojazdu.

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych:

- Stany Zjednoczone
- Litwa
- Czechy
- Rumunia
- Słowenia
- Słowacja
- Włochy
- Węgry
- Kanada
- Szwecja
- Dania


Przebieg

Czy występują oznaki cofania przebiegu lub rozbieżności?



Uwaga

- Ostatni znany przebieg: 192 669 km
- Znaleziono 3 zapisy dot. przebiegu



2016

2017

2025

Zapisy stanu licznika

09.2016 23 016 km

08.2017 37 548 km

01.2025 192 669 km

Status prawny

Czy pojazd przeszedł przegląd techniczny? Czy został oznaczony jako zezłomowany?



Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleziono żadnych wpisów dotyczących statusu prawnego tego pojazdu

Prawne



Badanie techniczne

✓ Nie znaleziono zapisów

Nie znaleziono zapisów nt. badań technicznych



Złomowany

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak zapisu o złomowaniu pojazdu

Uszkodzenie

Ta sekcja pomoże Ci sprawdzić, czy pojazd był uszkodzony lub poddany oględzinom pod kątem szkód – wraz z szacunkowymi kosztami napraw (jeśli są dostępne).



Bądź ostrożny

Znaleźliśmy 1 zapis dla tego pojazdu



Uwaga

Łagodne uszkodzenia zwykle nie wpływają na bezpieczeństwo pojazdu ani nie pozostawiają problemów strukturalnych.

Zapisy o uszkodzeniach

Lewa strona

Tył

Prawa strona

Przód

1

Uszkodzenia z przodu:

Przód / Szyba

01.2023

Niemcy

Ocena

Uszkodzone strony

Przód

Szacowany koszt naprawy

0 zł – 2000 zł

Możliwa przyczyna

Nieznana

Grupy szkód

Szyby

Zastrzeżenie: Większość zapisów dotyczących uszkodzeń związana jest z wypadkami, ale nie zawsze tak jest. Niektóre zapisy pochodzą z innych źródeł, takich jak warsztaty blacharskie, zgłoszenia szkód, aukcje lub inspekcje pojazdów. Te zapisy pokazują, że stan pojazdu został oceniony, nawet jeśli nie było to związane z wypadkiem.

Słownik uszkodzeń

- Ocena**
Ocena to proces określania zakresu uszkodzeń pojazdu. Obejmuje inspekcję pojazdu w celu ustalenia, jakie naprawy są potrzebne, oszacowania kosztów oraz decyzji, czy pojazd nadaje się do naprawy, czy jest uznawany za szkodę całkowitą.
- Szacowany koszt naprawy**
Po ocenie zdarzenia związanego z pojazdem, dostawcy danych o szkodach obliczają koszt naprawy i przedstawiają go w walucie kraju, w którym szkoda została oceniona. W związku z tym koszty te mogą nie być zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być następujące:
- Kraj lub stan, w którym oceniono uszkodzenie pojazdu, może mieć wyższe/nizsze koszty serwisowania w porównaniu z Twoim krajem (ceny części zamiennych i robocizny różnią się w zależności od kraju).
 - Koszt jest obliczany dla napraw w oficjalnej stacji obsługi (która zazwyczaj jest droższa).

Kłęski żywiołowe

Czy lokalizacja pojazdu została zapisana w rejonie kłęski żywiołowej?



Nie znaleziono żadnych problemów

Lokalizacja pojazdu nie została zapisana w rejonie klęski żywiołowej

Wartość rynkowa

Za ile pojazd został sprzedany w przeszłości? Jaka jest średnia cena pojazdów z tego rocznika i modelu?



Uwaga

- Średnia cena rynkowa za taki pojazd: 92 001 zł
- Jeśli pojazd był wystawiony na sprzedaż za cenę znacznie niższą niż obecna, zwróć uwagę na możliwe ukryte problemy.

Mercedes-Benz C 200 – obecna cena rynkowa

Wartość rynkowa jest ustalana na podstawie cen konkretnego modelu samochodu (wyprodukowanego w tym samym roku) w kraju, w którym wygenerowano raport. Analizujemy dane z ostatnich 6 miesięcy.

Najniższa cena

83 238 zł

Średnia cena

92 001 zł

Najwyższa cena

98 387 zł

Specyfikacja i wyposażenie

Jaka jest specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu?



Uwaga

Sprawdź, czy specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu odpowiadają informacjom podanym przez sprzedającego.

Identyfikacja i specyfikacja techniczna



Marka

Mercedes-Benz



Model

C 200



Opis

C 200 Wagon



Rodzaj nadwozia

Kombi



Rok modelu

2016



Pojemność skokowa układu napędowego

2 l



Typ paliwa

Benzyna



Typ skrzyni biegów

Automatyczna



Umiejscowienie kierownicy

Kierownica z lewej strony



Liczba cylindrów

4



Liczba biegów

7



Kod silnika

M274



Norma emisji

euro 6

Wypożyczenie

Otrzymane od producenta

02B

OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-
GERMAN

05U

REMOTE ONLINE

095

CONTROL CODE FOR ALTERNATIVE TPM SUPPLIER

1P6

CONTROL CODE FOR SALES

22P

LANE PACKAGE

235

ACTIVE PARKING ASSIST

255B

MB-MOBILO WITH DSB AND GGD

270

GPS AERIAL

056

YOM X5/2

06U

MERCEDES CONNECT ME STANDARD SERVICES

117

PAPER MANAGEMENT FOR ROWI CERTIFICATION

229L

GERMANY

234

BLIND SPOT MONITORING

249

AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND
OUTSIDE MIRRORS

258

COLLISION WARNING SYSTEM WITH FCW-STOP
ACTIVE BRAKE APPLICATION

274

TELEPHONE ANTENNA

287

THROUGH-LOADING FEATURE

299

PRE-SAFE®

2XXL

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

301

PACKAGE SMOKER

332B

LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

350

COMMUNICATION NAVIGATION SYSTEM (CNS),
INFORMATION COMMUNICATION SYSTEM (ICS),
ECALL EUROPE EMERGENCY CALL SYSTEM

413

AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF

440

CRUISE CONTROL

475

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

500

ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

513

ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

580

AIR-CONDITIONING SYSTEM

5P6

CONTROL CODE FOR SALES

628

AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)

645

M+S WINTER TYRES, SET OF 4

6P5

CONTROL CODE FOR SALES

739

TRIM ELEMENTS - ALUMINUM

806

YOM X5/1

294

KNEEBAG

2U6

SHORTENED COOLING MODULE

300A

FABRIC

301A

FABRIC - BLACK / ANTHRACITE

345

RAIN SENSOR

3U1

HEAD UNIT FOR EUROPE/CIS STATES/MONGOLIA

427

7-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

448

TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON

476

AUTOM. LANE RECOGNITION

502

MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

531

COMAND APS NTG5/NTG5.5

58U

HEADLINER, GRAY FABRIC

611

AMBIENT LIGHTING

642

DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

677

AVANTGARDE/STANDARD SUSPENSION

725

ROOF RAILS IN CHROME LOOK

775U

IRIDIUM SILVER - METALLIC FINISH

80R

LIGHT-ALLOY WHEEL 5-DOUBLE-SPOKE DESIGN 17"
ALL-ROUND

815

SINGLE DVD DRIVE

875

HEATED WINDSCREEN WASHER SYSTEM

877

AMBIENT LIGHTING

8U8

I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

920

GASOLINE DIRECT INJECTION WITH STRATIFIED CHARGE (DES)

969

EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

B09

REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC CLUTCH

B59

DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)

FS

CREWBUS

HA

REAR AXLE

JVV

PLANT CONTROL CODE

K13

CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

L

LEFT-HAND DRIVE

M20

DISPLACEMENT 2.0 LITER

P14

EQUIPMENT LINE/PACKAGE – AVANTGARDE – INTERIOR

P49

MIRROR PACKAGE

R66

RUN-FLAT TYRES

873

SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

876

INTERIOR LIGHTING PACKAGE

890

AUTOMATIC REAR-END DOOR

916

FUEL TANK WITH LARGE CAPACITY - VOLUME 1

927

EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

B03

DIRECT STARTING / ECO START/STOP FUNCTION

B54

COM MODULE (AVAILABLE AS OF PRODUCTION 10/2012), LIVE TRAFFIC INFORMATION

F205

MODEL SERIES 205

GA

AUTOMATIC TRANSMISSION

JVG

PLANT CONTROL CODE

K11

ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

K27

SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

M013

DERATED ENGINE

M274

INLINE 4-CYLINDER SPARK IGNITION ENGINE M274

P15

EQUIPMENT LINE/PACKAGE – AVANTGARDE – EXTERIOR

P65

ERGONOMICS PACKAGE

U01

REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

U10

FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

U25

ILLUMINATED DOOR SILL

U72

DVD PLAYER WITH REGION CODE 2 EUROPE, JAPAN

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

03A

OIL OFFSET AMOUNT +300 ML OIL

35A

VGS D4-0, D3 PATTERN

A21

SHIFT BY WIRE

A65

FE CONVERTER 13.5 MM

A98

TRANSMISSION SOFTWARE RETROFIT

J7A

DSM: STAR2 ELIMINATION I/O-ERROR-CONTROL
CODE W 10

U22

FRONT LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

U60

PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

V57

SPEED- + LOAD INDEX 94H

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

182

CONVERTER WITH DEV. CHARACTERISTIC

A20

DIRECT START

A59

FE TORQUE CONVERTER HOUSING 13.5

A89

REDUCED-FRICTION

G995

TRANSMISSION CODE VERSION 95

J81

JUNE RELEASE

Oś czasu

Znaleziono 1 zapis

Oś czasu zapisów dla tego pojazdu

Ostatnie zapisy

01.2023  Niemcy

 **Wykryto ocenę szkody** 

Mamy podstawy, by sądzić, że pojazd przeszedł ocenę szkody w tym kraju (lub stanie). Szczegóły znajdziesz w sekcji „Uszkodzenia”.

 +31

Źródła danych
Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w **35 krajach**