



Mercedes-Benz E 250

WDD2120471A391773

Benzyna



Wygenerowano 22.11.2025

Zeskanuj, aby uzyskać pełny raport

Uszkodzenie

⚠ Uwaga

Znaleźliśmy 1 wpis dla tego pojazdu.

Użytkowanie komercyjne

✔ Brak problemów

Brak informacji o użytkowaniu komercyjnym.

Przebieg

✔ Brak problemów

Ostatni zarejestrowany przebieg: 167 225 km.

Sprawdzenie statusu prawnego i finansowego

✔ Brak problemów

Nie stwierdzono ryzyka finansowego ani prawnego.

Kradzież

✔ Brak problemów

Brak informacji o kradzieży.

Ekspozycja na klęski żywiołowe

✔ Brak problemów

Brak informacji o narażeniu na klęski żywiołowe.



+36

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w 40 krajach

Użytkowanie komercyjne

Sprawdziliśmy, czy ten pojazd był wykorzystywany komercyjnie – na przykład jako taksówka, auto z wypożyczalni lub inny pojazd usługowy. Takie auta są zazwyczaj bardziej eksploatowane, dlatego warto dokładniej sprawdzić ich stan techniczny.



Dobra wiadomość

Brak zapisów dotyczących nietypowego użytkowania pojazdu

Oto, co sprawdziliśmy:



Taksówka

✔ Nie znaleziono zapisów

Nie znaleźliśmy informacji, że ten pojazd był używany jako taksówka



Transport

✔ Nie znaleziono zapisów

Nie znaleźliśmy informacji, że ten pojazd był używany jako pojazd transportowy



Wypożyczalnia

✔ Nie znaleziono zapisów

Nie znaleźliśmy informacji, że ten pojazd był używany jako auto z wypożyczalni



Policja

✔ Nie znaleziono zapisów

Nie znaleźliśmy informacji, że ten pojazd był używany przez policję



Demonstracyjny

✔ Nie znaleziono zapisów

Nie znaleźliśmy informacji, że ten pojazd był używany jako auto pokazowe



Pojazd do nauki jazdy

✔ Nie znaleziono zapisów

Nie znaleźliśmy informacji, że ten pojazd był używany do nauki jazdy

Kradzież

Sprawdziliśmy, czy pojazd jest obecnie zgłoszony jako skradziony, czy był kiedykolwiek zgłaszany jako skradziony oraz – jeśli tak – czy został odzyskany.

Dobra wiadomość
Nie znaleźliśmy żadnych zapisów na temat kradzieży tego pojazdu.

Podsumowanie
Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych w **7 krajach**:  +1

Oto, co sprawdziliśmy:

-  Czy pojazd jest obecnie poszukiwany jako skradziony? ☒ Nie znaleziono zapisów
-  Czy pojazd był skradziony w przeszłości? ☒ Nie znaleziono zapisów Brak informacji o wcześniejszej kradzieży tego pojazdu.


Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych:

 Słowacja  Słowenia  Czechy  Włochy  Rumunia  Węgry  Kanada

Przebieg

Sprawdziliśmy, czy przebieg wygląda na prawidłowy, czy też mógł zostać zmanipulowany.

- Podsumowanie**
- Ostatni znany przebieg: 167 225 km
 - Znaleziono 14 zapisów dot. przebiegu



Zapisy stanu licznika	
10.2012	7721 km
10.2013	13 511 km
12.2014	30 093 km
10.2015	51 903 km
09.2016	69 769 km
08.2017	84 948 km
06.2018	101 342 km
09.2019	119 854 km

Zapisy stanu licznika	
09.2020	127 738 km
09.2021	135 634 km
02.2022	140 000 km
10.2022	145 498 km
09.2023	156 718 km
10.2024	167 225 km
Szacowany aktualny przebieg Na podstawie ostatnich nawyków jazdy szacuje się, że przebieg pojazdu wynosi około 183 845 km. Rzeczywisty przebieg może się różnić – warto sprawdzić licznik samochodu, aby potwierdzić dokładność danych.	

Nawyki jazdy	
10.2012 - 10.2013	Ograniczona jazda 476 km/miesiąc
10.2013 - 12.2014	Normalna jazda 1168 km/miesiąc
12.2014 - 09.2016	Intensywna jazda 1860 km/miesiąc
09.2016 - 08.2017	Normalna jazda 1364 km/miesiąc
08.2017 - 06.2018	Intensywna jazda 1618 km/miesiąc

Nawyki jazdy	
06.2018 - 10.2024	Normalna jazda 854 km/miesiąc

Sprawdzenie statusu prawnego i finansowego

Sprawdziliśmy, czy pojazd przeszedł badania techniczne i czy został oznaczony jako złomowany.

Dobra wiadomość

Nie znaleziono żadnych wpisów dotyczących statusu prawnego tego pojazdu

Prawne

✓=

○=

Czy pojazd przeszedł przegląd techniczny?

✓ Nie znaleziono zapisów

Nie znaleziono zapisów nt. badań technicznych

↺↻

Czy pojazd został zezłomowany?

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak zapisu o złomowaniu pojazdu

Uszkodzenie

Czy ten pojazd był w przeszłości uszkodzony? Jaka była wartość szkód?



Uwaga

Znaleźliśmy 1 zapis dla tego pojazdu



Podsumowanie

Łagodne uszkodzenia zwykle nie wpływają na bezpieczeństwo pojazdu ani nie pozostawiają problemów strukturalnych.



Uszkodzenia lewej strony:

Strona lewa / Drzwi przednie

Uszkodzenia prawej strony:

Tył strona lewa / Zderzak

02.2022

Belgia

Ocena

Uszkodzone strony

Lewa strona Tył

Szacunkowy koszt naprawy z przeszłości

6001 zł – 12 000 zł

Możliwa przyczyna

Porozumienie dotyczące oceny

Opis

Wartość szkody ustalona przez wszystkie strony.

Zastrzeżenie: Większość wpisów dotyczących uszkodzeń w raporcie dotyczy wypadków drogowych, ale nie zawsze. Niektóre informacje mogą pojawić się z innych powodów – na przykład w wyniku wyceny szkód, przeglądów technicznych, aukcji, napraw czy diagnostyki pojazdu. Takie wpisy mogą oznaczać, że samochód był sprawdzany w autoryzowanym serwisie, naprawiany, poddawany serwisowi gwarancyjnemu, przeglądowi okresowemu lub innym usługom technicznym. Tego typu przeglądy lub oceny mogą być przeprowadzane w związku z uszkodzeniami powstałymi w wyniku wypadku drogowego, ale również z innych powodów – na przykład ze względu na wymogi prawne lub administracyjne, informacje opublikowane przez producenta, serwis gwarancyjny lub pogwarancyjny, poprawki po nieprawidłowo wykonanych naprawach czy szkody niezwiązane z ruchem drogowym (np. kradzież, uszkodzenia mechaniczne itp.). Warto podkreślić, że tego rodzaju wpisy nie muszą świadczyć o skutkach wypadku – mogą być także związane z eksploatacją, serwisowaniem lub użytkowaniem pojazdu zgodnie z wymaganiami producenta albo stron trzecich.

Słownik uszkodzeń

Ocena

Ocena to proces określania zakresu uszkodzeń pojazdu. Obejmuje inspekcję pojazdu w celu ustalenia, jakie naprawy są potrzebne, oszacowania kosztów oraz decyzji, czy pojazd nadaje się do naprawy, czy jest uznawany za szkodę całkowitą.

Szacunkowy koszt naprawy z przeszłości

Jeśli pojazd ma zgłoszone uszkodzenia, szacunkowy koszt naprawy obliczany jest na podstawie miejsca, w którym dokonano oceny szkód, i podawany w walucie danego kraju. Kwota ta może różnić się od tego, czego można by się spodziewać lokalnie. Oto dlaczego:

Ceny napraw różnią się między krajami ze względu na różnice w stawkach robocizny i kosztach części.

Szacunek opiera się na naprawach wykonywanych w autoryzowanych serwisach, w których usługi są zazwyczaj droższe niż w niezależnych warsztatach.

Ekspozycja na klęski żywiołowe

Sprawdziliśmy, czy pojazd znajdował się w rejonie dotkniętym kłuską żywiołową w czasie jej wystąpienia.

 Dobra wiadomość

Nie odnotowano, aby ten pojazd znajdował się w obszarze objętym kłuską żywiołową.

Wartość rynkowa


Sprawdziliśmy, za ile sprzedawano ostatnio podobne pojazdy, i obliczyliśmy średnią cenę dla tego modelu i rocznika.

 Podsumowanie

- Średnia cena rynkowa za taki pojazd: 50 399 zł
- Jeśli pojazd był wystawiony na sprzedaż za cenę znacznie niższą niż obecna, zwróć uwagę na możliwe ukryte problemy.

Mercedes-Benz E 250 – obecna cena rynkowa

Przeanalizowaliśmy ceny tego modelu i rocznika na podstawie sprzedaży w Twoim kraju z ostatnich 6 miesięcy. Dzięki temu możesz łatwiej ocenić, za ile faktycznie sprzedają się podobne auta i podjąć bardziej świadomą decyzję zakupową. Pamiętaj jednak, że finalna cena zależy także od stanu technicznego pojazdu, jego przebiegu oraz wyposażenia.



Specyfikacja i wyposażenie

Dane techniczne i oryginalne wyposażenie pojazdu.
Ta sekcja zawiera uproszczone opisy stworzone przez AI, które pomogą Ci lepiej zrozumieć poszczególne cechy pojazdu.

 Podsumowanie

Upewnij się, że dane techniczne i wyposażenie zgadzają się z tym, co przekazał Ci sprzedawca.

Identyfikacja i specyfikacja techniczna

	Marka Mercedes-Benz		Model E 250		Opis E 250 CGI Sedan
	Rodzaj nadwozia Sedan		Rok modelu 2011		Pojemność skokowa układu napędowego 1,8 l
	Typ paliwa Benzyna		Typ skrzyni biegów Automatyczna		Umiejscowienie kierownicy Kierownica z lewej strony
	Liczba cylindrów 4		Liczba biegów 5		Kod silnika M271



Norma emisji
euro 5

Wypożażenie

Otrzymane od producenta

062 YOM 10/1 STAGE 2

- Wyprodukowano 1 października zgodnie ze specyfikacjami Stage 2

198 CUSTOMER READY

- Pojazd jest gotowy do użytku przez klienta

1U2 SC-TECHNICAL FURTHER DEVELOPMENT OF ENGINE/EVO

- Zaawansowanie techniczne silnika

201A LEATHER - BLACK / ANTHRACITE

- Skórzana tapicerka w kolorze czarnym i antracytowym

213 SPEED-SENSITIVE POWER STEERING / VARIO STEERING

- Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości lub vario.

230 ADVANCED PARKING GUIDANCE

- Zaawansowany system naprowadzania na parking

249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

- Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne i lusterka boczne

260B AIRBAG SIGN - GERMAN/ENGLISH

- Znak poduszki powietrznej w języku niemieckim i angielskim

291 AIRBAG FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER, PELVIS AIRBAG

- Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu

108 CONTROL CODE FOR SALES

- Specjalny kod używany do sprzedaży

1P2 CONTROL CODE FOR SALES

- Kod używany do kontroli sprzedaży

200A LEATHER

- Materiał wnętrza to skóra

202B OPERATING INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE BOOKLET-GERMAN

- Instrukcja obsługi i broszura konserwacyjna w języku niemieckim

229L GERMANY

- Pojazd wyprodukowany dla Niemiec

236 ADAPTIVE REAR PASSENGER COMPARTMENT INTERIOR LIGHTING

- Regulowane oświetlenie tylnej przestrzeni pasażerskiej

255B MB-MOBILO WITH DSB AND GGD

- Mobilny serwis z naprawą i pomocą w razie awarii

287 THROUGH-LOADING FEATURE

- Funkcja przeładunku z tyłu

294 KNEEBAG

- W zestawie osłona na kolana

2U1 RADIATOR SHUTTER

✦ Zawiera osłonę chłodnicy

302B INVALID HEAD UNIT LANGUAGE - GERMAN

✦ Język urządzenia głównego ustawiony na niemiecki

386 UNIVERSAL TELEPHONY PACKAGE

✦ Pakiet telefoniczny do uniwersalnego użytku

414 ELECTRIC SUNROOF, GLASS VERSION

✦ Elektryczny szklany szyberdach

477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER

✦ System ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach

527 COMAND APS WITH SINGLE DVD DRIVE (WITH NAVIGATION), HIGH-LINE RADIO

✦ System nawigacji z pojedynczym napędem DVD i wysokiej klasy radiem

580 AIR-CONDITIONING SYSTEM

✦ System klimatyzacji wyposażony

600 HEADLAMP WASHING SYSTEM

✦ Zainstalowany system mycia reflektorów

619 CORNERING LIGHT FUNCTION

✦ Dodatkowe światła oświetlające obszar podczas wykonywania ostrych zakrętów

677 AVANTGARDE/STANDARD SUSPENSION

✦ Dostępne z zawieszeniem Avantgarde lub standardowym

801 YOM X0/1

✦ YOM X0/1

873 SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

✦ Podgrzewane fotele kierowcy i pasażera z przodu

882 SENSOR SYSTEM AND SIREN FOR ANTI-THEFT ALARM SYSTEM

✦ System bezpieczeństwa z czujnikiem i syreną

2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

✦ Wyprodukowano w Republice Federalnej Niemiec

332B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

✦ Język zestawu wskaźników w języku niemieckim

409 LEFT AND RIGHT FRONT MULTICONTOUR SEAT

✦ Fotele wielokonturowe dla lewego i prawego pasażera z przodu

423 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ 5-biegowa automatyczna skrzynia biegów

518 UNIVERSAL COMMUNICATIONS INTERFACE (UCI)

✦ Uniwersalny interfejs komunikacyjny

551 STANDARD ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (ATA)

✦ Standardowy system alarmowy przed kradzieżą

58U HEADLINER, GRAY FABRIC

✦ Podsufitka z szarego materiału

608 AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL (IHC)

✦ Automatyczny system kontroli świateł drogowych

622 HEADLAMPS WITH ILS, RIGHT-HAND TRAFFIC

✦ Reflektory adaptacyjne z inteligentnym systemem oświetlenia dla ruchu prawostronnego

731 WOOD FINISH, BURR WALNUT TRIM

✦ Wykończenie z drewna orzechowego

81P COMAND WITH NAVIGATION UPDATE

✦ Aktualizacja nawigacji dla systemu COMAND

875 HEATED WINDSCREEN WASHER SYSTEM

✦ Podgrzewany spryskiwacz przedniej szyby

915 FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME 2

✦ Zbiornik paliwa o większej pojemności

928 EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 5 TECHNOLOGY

✦ Oczyszczanie spalin dzięki technologii Euro 5

963U MANUFAKTUR INDIUM GRAY - METALLIC FINISH

✦ Indium Grey Metallic Paint z programu Manufaktur

A22 NEUE WANDLERGENERATION

✦ Transmisja nowej generacji

A36 WANDLERGEHAEUSE AGA

✦ Obudowa skrzyni biegów AGA

FW SEDAN

✦ Typ nadwozia: Sedan

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Wyposażony w automatyczną skrzynię biegów

J54 CONTROL CODE

✦ Kod kontrolny odnosi się do określonego kodu używanego do sterowania funkcjami w pojeździe.

K11 ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

✦ Adaptacyjne światło hamowania z funkcją migania

L LEFT-HAND DRIVE

✦ Konfiguracja z kierownicą po lewej stronie

M18 DISPLACEMENT 1.8 LITER

✦ Pojemność skokowa 1,8 litra

P35 LIGHT PACKAGE

✦ Zawiera pakiet oświetlenia

R01 SUMMER TYRES

✦ Opony letnie na wyposażeniu

955 EQUIPMENT LINE/PACKAGE – ELEGANCE

✦ Pojazd ten wyposażony jest w pakiet wyposażenia Elegance, zapewniający odrobinę luksusu i wyrafinowania.

967 EURO 5 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

✦ Dokument COC technologii Euro 5 z dowodem rejestracyjnym pojazdu silnikowego

A34 TORSIONSDAEMPFERVARIANTE

✦ Specjalnie dostrójone zawieszenie dla lepszego prowadzenia i komfortu

F212 MODEL SERIES 212

✦ Część serii modeli 212

G618 GEAR CODE VERSION 18

✦ Ten pojazd jest wyposażony w kod przekładni w wersji 18.

HA REAR AXLE

✦ Konfiguracja tylnej osi

K10 SOFTWARE CONTROL FOR STATIC CURVE LIGHTS

✦ Zainstalowano oprogramowanie sterujące statycznymi światłami zakrętowymi

K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

✦ Kod kontrolny interwału serwisowego 25000 KM

M010 EVO/ENHANCEMENT ENGINES

✦ Ulepszone silniki EVO

M271 INLINE 4-CYLINDER SPARK IGNITION ENGINE M271

✦ Rzędowy 4-cylindrowy silnik z zapłonem iskrowym

P54 ANTI-THEFT PROTECTION PACKAGE

✦ Pakiet ochrony przed kradzieżą

R48 LIGHT-ALLOY WHEEL 5-DOUBLE-SPOKE DESIGN 17" "ALL-ROUND"

✦ 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z 5 podwójnymi szprychami do wszechstronnego użytku

U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

Wskaznik stanu tylnych pasów bezpieczeństwa

U60 PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

Aktywny system maski chroniący pieszych

V06 SPEED/LOAD INDEX 95W

Wskaznik prędkości/obciążenia 95W

VR RIGHT FRONT AXLE HALF

Zespół prawej osi przedniej

U18 LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT WITH BACKREST

MESSAGE IN REAR PASSENGER COMPARTMENT

Regulowane podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa z funkcją masażu dla pasażerów z tyłu

U72 DVD PLAYER WITH REGION CODE 2 EUROPE, JAPAN

Odtwarzacz DVD z kodem regionu 2 dla wybranych regionów

VL LEFT FRONT AXLE HALF

Zespół lewej osi przedniej

Oś czasu

Znaleziono 1 zapis

Oś czasu zapisów dla tego pojazdu

02.2022  Belgia

Wykryto ocenę szkody



Znaleźliśmy zapis wskazujący, że ten pojazd przeszedł ocenę stanu technicznego w tym kraju (lub stanie). Szczegóły znajdziesz w sekcji 'Uszkodzenia'.



+36

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w **40 krajach**

Pomocne wskazówki po przeczytaniu raportu

Każda odhaczona wskazówka to mniejsze ryzyko nieprzyjemnych niespodzianek. Im więcej sprawdzisz, tym bezpieczniejszy będzie Twój zakup.



Sprawdź historię pojazdu

Udało Ci się – świetny początek! Teraz czas na kolejny krok:

- Skorzystaj z tych wskazówek podczas oględzin auta na żywo.
- Odhaczaj kolejne punkty, aby mieć pewność, że niczego nie przeoczysz.



Zleć profesjonalny przegląd

Doświadczony mechanik może wychwycić ukryte problemy, które mogłyby umknąć Twojej uwadze. Oto, co warto zrobić dalej:

- ☐ Umów się na przegląd w niezależnym lub autoryzowanym serwisie
- ☐ Poproś mechanika o sprawdzenie kluczowych układów: silnika, hamulców, zawieszenia i elektroniki
- ☐ Poproś o pisemne uwagi lub raport dotyczący ewentualnych wykrytych usterek



Sprawdź, czy przebieg zgadza się z deklarowanym

Upewnij się, że przebieg w tym raporcie zgadza się z odczytem licznika w samochodzie. Oto, co warto zrobić:

- ☐ Porównaj wskazanie licznika z danymi z raportu
- ☐ Zwróć uwagę na ślady manipulacji (starty pedału, podejrzane naprawy deski rozdzielczej)
- ☐ Zapytaj sprzedawcę o ewentualne rozbieżności



Poproś o historię serwisową.

Historia serwisowa pokazuje, jak dbano o samochód. Oto, co warto zrobić dalej:

- ☐ Poproś sprzedawcę o książkę serwisową lub dokumentację przeglądów
- ☐ Sprawdź, czy regularnie wymieniano olej, filtry i pasek rozrządu
- ☐ Zwróć uwagę na przeglądy, które nie zostały wykonane na czas



Wybierz się na prawdziwą jazdę próbną

Porządna jazda testowa pozwala wychwycić problemy z osiąganiami, prowadzeniem czy ogólnym komfortem – na drodze zauważysz znacznie więcej niż na parkingu. Oto, co warto zrobić:

- ☐ Przejeźdź się autostradą
- ☐ Pojeźdź po nierównej lub wyboistej nawierzchni
- ☐ Przetestuj auto w ruchu miejskim
- ☐ Wsłuchaj się w nietypowe dźwięki lub drgania
- ☐ Zwróć uwagę na prowadzenie i komfort jazdy



Porównaj dany egzemplarz z podobnymi autami

Sprawdzenie innych ogłoszeń pomoże Ci ocenić, czy cena jest uczciwa – lub czy warto negocjować. Oto, co możesz zrobić:

- ☐ Poszukaj podobnych samochodów online (ta sama marka, model, rocznik, przebieg)
- ☐ Zorientuj się w cenach rynkowych
- ☐ Zwróć uwagę na stan auta i wyposażenie
- ☐ Wykorzystaj te informacje w negocjacjach ze sprzedawcą