

Cyfrowy raport o serwisie

Dane pojazdu

Pojazd C 200 4MATIC
Pierwsza rejestracja 23.10.2017
FIN WDD2053431F

Kolejny Serwis 02.2027 42561 km

(W celu przeprowadzenia kolejnego przeglądu proszę zwrócić uwagę na dodatkowe informacje dotyczące pojazdu (książka serwisowa i wskazania systemów ASYST)

Raport o serwisie 8

Mercedes-Benz	MERBAG S.A.	Data	27.02.2026
	rue de Bouillon 45	Nr zlecenia naprawy	31-42140
	Luxembourg-Hollerich	Przebieg	17561 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Serwis B
Kod warsztatowy	E0E
Czas pozostały	128 Dni
Przebieg pozostały	24800 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	229.6
Lepkość	

Prace dodatkowe

Wykonanie przeglądu B z pakietem Plus	<input checked="" type="checkbox"/>
Dodatek do przeglądu B: wymiana płynu hamulcowego	<input checked="" type="checkbox"/>

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Gwarancja na brak korozji perforacyjnej	<input checked="" type="checkbox"/>

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------

Czynności dodatkowe

Wykonano	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Raport o serwisie 7

Mercedes-Benz	MERBAG S.A.	Data	22.10.2024
	rue de Bouillon 45	Nr zlecenia naprawy	31-36169
	Luxembourg-Hollerich	Przebieg	17391 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Serwis A
Kod warsztatowy	505
Czas pozostały	-3 Dni
Przebieg pozostały	23000 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	229.52
Lepkość	

Prace dodatkowe

Wykonanie przeglądu A z pakietem Plus	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	-------------------------------------

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------

Gwarancja na brak korozji perforacyjnej	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

Interwał międzyprzebiegowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------

Czynności dodatkowe

Wykonano	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Raport o serwisie 6

Mercedes-Benz	MERBAG S.A.	Data	20.10.2023
	45 rue de Bouillon	Nr zlecenia naprawy	46335
	Luxembourg-Hollerich	Przebieg	15437 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Serwis B
Kod warsztatowy	3E0H
Czas pozostały	-7 Dni
Przebieg pozostały	21546 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	
Lepkość	

Prace dodatkowe

Wymiana filtra przeciwpyłkowego (kabinowy)	<input checked="" type="checkbox"/>
Wymiana wkładu filtra powietrza	<input checked="" type="checkbox"/>
Wymiana świec zapłonowych	<input checked="" type="checkbox"/>
Silnik: wymiana filtra i oleju silnikowego	<input checked="" type="checkbox"/>
Wymiana płynu hamulcowego	<input checked="" type="checkbox"/>

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Gwarancja na brak korozji perforacyjnej	<input checked="" type="checkbox"/>

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------

Czynności dodatkowe

Wykonano	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Raport o serwisie 5

Mercedes-Benz
Merbag S.A.
45 rue de Bouillon
Luxembourg-Hollerich

Data 13.10.2022
Nr zlecenia naprawy 53825
Przebieg 11983 km

Przeprowadzony serwis

Serwis Serwis A
Kod warsztatowy G50M
Czas pozostały 13 Dni
Przebieg pozostały 22839 km

Jakość/lepkość oleju

Opis Olej silnikowy
"
Lepkość

Prace dodatkowe

Automatyczna skrzynia biegów/ skrzynia rozdzielcza: wymiana oleju i filtra 4 MATIC
Silnik: wymiana filtra i oleju silnikowego

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo
Gwarancja na brak korozji perforacyjnej

Interwał międzyprzebiegowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z

Czynności dodatkowe

Wykonano

Raport o serwisie 4

Mercedes-Benz	Merbag S.A.	Data	26.10.2021
	45 rue de Bouillon	Nr zlecenia naprawy	62971
	Luxembourg-Hollerich	Przebieg	9822 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Serwis B
Kod warsztatowy	EOE
Czas pozostały	14 Dni
Przebieg pozostały	22890 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	
Lepkość	

Prace dodatkowe

Wymiana filtra przeciwpyłkowego (kabinowy)	<input checked="" type="checkbox"/>
Silnik: wymiana filtra i oleju silnikowego	<input checked="" type="checkbox"/>
Wymiana płynu hamulcowego	<input checked="" type="checkbox"/>

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Gwarancja na brak korozji perforacyjnej	<input checked="" type="checkbox"/>

Interwał międzyprzebiegów zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------

Czynności dodatkowe

Wykonano	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Raport o serwisie 3

Mercedes-Benz
Merbag S.A.
45, rue de Bouillon
Luxembourg-Hollerich

Data 09.11.2020
Nr zlecenia naprawy 14455
Przebieg 7712 km

Przeprowadzony serwis

Serwis Serwis A
Kod warsztatowy 3508
Czas pozostały 4 Dni
Przebieg pozostały 23200 km

Jakość/lepkość oleju

Opis Olej silnikowy
"
Lepkość

Prace dodatkowe

Wymiana wkładu filtra powietrza
Wymiana świec zapłonowych
Silnik: wymiana filtra i oleju silnikowego

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo
Gwarancja na brak korozji perforacyjnej

Interwał międzyprzebiegów zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z

Czynności dodatkowe

Wykonano

Raport o serwisie 2

Mercedes-Benz	Merbag S.A.	Data	14.11.2019
	45, rue de Bouillon	Nr zlecenia naprawy	26944
	Luxembourg-Hollerich	Przebieg	5935 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Serwis B
Kod warsztatowy	EOE
Czas pozostały	28 Dni
Przebieg pozostały	22120 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	
Lepkość	

Prace dodatkowe

Wymiana filtra przeciwpyłkowego (kabinowy)	<input checked="" type="checkbox"/>
Silnik: wymiana filtra i oleju silnikowego	<input checked="" type="checkbox"/>
Wymiana płynu hamulcowego	<input checked="" type="checkbox"/>

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Gwarancja na brak korozji perforacyjnej	<input checked="" type="checkbox"/>

Interwał międzyprzebiegów zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------

Czynności dodatkowe

Wykonano	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Raport o serwisie 1

Mercedes-Benz	Merbag S.A.	Data	12.12.2018
	45, rue de Bouillon	Nr zlecenia naprawy	39922
	Luxembourg-Hollerich	Przebieg	3055 km

Przeprowadzony serwis

Serwis	Serwis A
Kod warsztatowy	505
Czas pozostały	-47 Dni
Przebieg pozostały	22000 km

Jakość/lepkość oleju

Opis	Olej silnikowy
"	229.5
Lepkość	0w40

Prace dodatkowe

Wymiana filtra przeciwpyłkowego (kabinowy)	<input checked="" type="checkbox"/>
Silnik: wymiana filtra i oleju silnikowego	<input checked="" type="checkbox"/>

Do kolejnego przeglądu

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Gwarancja na brak korozji perforacyjnej	<input checked="" type="checkbox"/>

Interwał międzyprzeglądowy zgodny z wytycznymi Mercedes-Benz AG

Zgodnie z	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------

Czynności dodatkowe

Wykonano	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------